

INFORME DEPORTIVO Y TECNICO – FECHA 1

ROTAX MAX CHALLENGE PERÚ 2022

Fecha: Marzo 20, 2022

Lugar: Kartodromo La Chutana

COMUNICACIÓN

De: Comisario Deportivo TACP Sr. Adan Bocangel
De: Comisario Deportivo LKC Sr. Rodolfo Muenta
De: Comisario Deportivo FDPK Sr. Oscar Bocangel

De: Comisario Técnico LKC Sr. Wilson Maruy
De: Comisario Técnico LKC Sr. Alfredo Morcia

Federación Deportiva Peruana de Kartismo

A: Todos los concurrentes, jefes de equipos y pilotos.

DOMINGO 20 DE MARZO

El Comisario Técnico realizó la siguiente revisión según la categoría:

- Categoría Micro Max

Módulo, bujía, chicler, altura de flotador, trocha, llantas y brida.

- Categoría Mini Max

Módulo, bujía, chicler, altura de flotador, trocha, llantas y brida.

- Categoría Senior

Módulo, bujía, chicler, altura de flotador, trocha y llantas.

- Categoría Junior Max

Módulo, bujía, chicler, altura de flotador, trocha y llantas.

- Categoría Master Max

Módulo, bujía, chicler, altura de flotador, trocha y llantas.

- Categoría DD2 y DD2 Master

Módulo, bujía, chicler, altura de flotador, trocha y llantas.

CATEGORIA MICRO MAX:

- 1ra Serie:

1. Neymar Huanaco (Nº 66)

Por no respetar el cajón de salida, se penaliza con 10 segundos.

2. Cristobal Ricci (Nº 31)

Por no respetar el cajón de salida, se penaliza con 10 segundos.

En la revisión técnica se encontró el pontón activado, se penaliza con 5 segundos.

3. Cristobal Bonnett (Nº 68)

Por no respetar el cajón de salida, se penaliza con 10 segundos.

4. Luis Eduardo Lechuga (Nº 77)

Por no respetar el cajón de salida, se penaliza con 10 segundos.

- 2da Serie:

1. Neymar Huanaco (Nº 66)

En la revisión técnica se encontró el pontón activado, se penaliza con 5 segundos.

2. Cristobal Ricci (N° 31)

En la revisión técnica se encontró el pontón activado, se penaliza con 5 segundos.

- 3ra Serie:

3. Neymar Huanaco (N° 66)

En la revisión técnica se encontró el pontón activado, se penaliza con 5 segundos.

CATEGORIA MINI MAX:

- 1ra Serie:

1. Mauricio Echeagaray (N° 120)

Por no respetar el cajón de salida, se penaliza con 10 segundos.

2. Valentino Traverso (N° 146)

En la revisión técnica se encontró el pontón activado, se penaliza con 5 segundos.

- 2da Serie:

- Valentino Traverso (N° 146)

En la revisión técnica se encontró el pontón activado, se penaliza con 5 segundos.

CATEGORIA MASTER MAX:

- 1era Serie:

1. Daniel Ramirez (N° 407)

En la revisión técnica se encontró pontón activado, se penaliza con 5 segundos.

CATEGORIA DD2 SENIOR:

- 2da Serie:
 1. Alonso Watson (Nº 601)

En la revisión técnica se encontró pontón activado, se penaliza con 5 segundos.

CATEGORIA DD2 MASTER:

- 1ra Serie:
 1. Mundy Loyer (Nº 533)

En la revisión técnica se encontró pontón activado, se penaliza con 5 segundos.
- 2da Serie:
 1. Mundy Loyer (Nº 533)

En la revisión técnica se encontró pontón activado, se penaliza con 5 segundos.
- 3ra Serie:
 1. Jhonny Gushiken (Nº 525)

En la revisión técnica se encontró pontón activado, se penaliza con 5 segundos.